

## דיווח שפכי מפעלים 2020

**שם המפעל:** שרותי ורכב בע"מ S.O.S  
**כתובת המפעל:** קומבה 12 חדרה.  
**מגזר תעשייתי לפי התוספת השלישית:** מוסך.  
**אופן הדיגום (חטף/מורכב):** חטף.  
**כמות מים/שפכים שנתית:**  
**מספר בדיקות שנתי מתוכנן על פי תכנית הדיגום:** 2  
**מספר בדיקות בפועל:** 2  
**האם יש הסכם להזרמת שפכים חריגים, כן/לא:** לא  
**מספר דיגומים שנמצאו שפכים חריגים:** 1  
**מספר דיגומים שנמצאו שפכים אסורים:** 1  
**מספר הדיגומים שלא נמצאו חריגות (אסורים או חריגים):** 1

**שם המפעל:** כהן מוטורס חדרה בע"מ.  
**כתובת המפעל:** מנא"י 1 חדרה.  
**מגזר תעשייתי לפי התוספת השלישית:** מוסך.  
**אופן הדיגום (חטף/מורכב):** חטף.  
**כמות מים/שפכים שנתית:** 480  
**מספר בדיקות שנתי מתוכנן על פי תכנית הדיגום:** 4  
**מספר בדיקות בפועל:** 4  
**האם יש הסכם להזרמת שפכים חריגים, כן/לא:** לא  
**מספר דיגומים שנמצאו שפכים חריגים:** 2  
**מספר דיגומים שנמצאו שפכים אסורים:** 4  
**מספר הדיגומים שלא נמצאו חריגות (אסורים או חריגים):** 0

**שם המפעל:** נירון מוטורס בע"מ.  
**כתובת המפעל:** צה"ל 46 חדרה.  
**מגזר תעשייתי לפי התוספת השלישית:** מוסך.  
**אופן הדיגום (חטף/מורכב):** חטף.  
**כמות מים/שפכים שנתית:** 759.88  
**מספר בדיקות שנתי מתוכנן על פי תכנית הדיגום:** 4  
**מספר בדיקות בפועל:** 4  
**האם יש הסכם להזרמת שפכים חריגים, כן/לא:** לא  
**מספר דיגומים שנמצאו שפכים חריגים:** 0

**מספר דיגומים שנמצאו שפכים אסורים: 3**  
**מספר הדיגומים שלא נמצאו חריגות (אסורים או חריגים): 1**

**שם המפעל:** מוסך דיזל בע"מ.  
**כתובת המפעל:** המתכת 16 חדרה.  
**מגזר תעשייתי לפי התוספת השלישית:** מוסך.  
**אופן הדיגום (חטף/מורכב):** חטף.  
**כמות מים/שפכים שנתיים:** 637  
**מספר בדיקות שנתי מתוכנן על פי תכנית הדיגום:** 4  
**מספר בדיקות בפועל:** 2  
**האם יש הסכם להזרמת שפכים חריגים, כן/לא:** לא  
**מספר דיגומים שנמצאו שפכים חריגים:** 0  
**מספר דיגומים שנמצאו שפכים אסורים:** 1  
**מספר הדיגומים שלא נמצאו חריגות (אסורים או חריגים):** 1  
**הערות:** במהלך שנת הניטור בוצעו עוד ניסיונות דיגום נוספים אולם בשל משבר הקורונה והתנגדות בעל העסק לביצוע דיגום - לא הושלמו מספר הדיגומים המתוכנן

**שם המפעל:** יורו מוטורס בע"מ.  
**כתובת המפעל:** המסגר 10 חדרה.  
**מגזר תעשייתי לפי התוספת השלישית:** מוסך.  
**אופן הדיגום (חטף/מורכב):** חטף.  
**כמות מים/שפכים שנתיים:** 378.5  
**מספר בדיקות שנתי מתוכנן על פי תכנית הדיגום:** 2  
**מספר בדיקות בפועל:** 2  
**האם יש הסכם להזרמת שפכים חריגים, כן/לא:** לא  
**מספר דיגומים שנמצאו שפכים חריגים:** 0  
**מספר דיגומים שנמצאו שפכים אסורים:** 1  
**מספר הדיגומים שלא נמצאו חריגות (אסורים או חריגים):** 1

**שם המפעל:** מוסך רכב אומגה בע"מ.  
**כתובת המפעל:** קומבה 8 חדרה.  
**מגזר תעשייתי לפי התוספת השלישית:** מוסך.  
**אופן הדיגום (חטף/מורכב):** חטף.  
**כמות מים/שפכים שנתיים:** 361.92  
**מספר בדיקות שנתי מתוכנן על פי תכנית הדיגום:** 2

מספר בדיקות בפועל: 2  
האם יש הסכם להזרמת שפכים חריגים, כן/לא: לא  
מספר דיגומים שנמצאו שפכים חריגים: 2  
מספר דיגומים שנמצאו שפכים אסורים: 2  
מספר הדיגומים שלא נמצאו חריגות (אסורים או חריגים): 0

שם המפעל: אירו יפן בע"מ.  
כתובת המפעל: החרש 11 חדרה.  
מגזר תעשייתי לפי התוספת השלישית: מוסך.  
אופן הדיגום (חטף/מורכב): חטף.  
כמות מים/שפכים שנתית: 134.55  
מספר בדיקות שנתי מתוכנן על פי תכנית הדיגום: 2  
מספר בדיקות בפועל: 2  
האם יש הסכם להזרמת שפכים חריגים, כן/לא: לא  
מספר דיגומים שנמצאו שפכים חריגים: 0  
מספר דיגומים שנמצאו שפכים אסורים: 2  
מספר הדיגומים שלא נמצאו חריגות (אסורים או חריגים): 0  
הערות:

שם המפעל: שלומי מוסכים  
כתובת המפעל: הזגג 11 חדרה.  
מגזר תעשייתי לפי התוספת השלישית: מוסך.  
אופן הדיגום (חטף/מורכב): חטף.  
כמות מים/שפכים שנתית: 1130  
מספר בדיקות שנתי מתוכנן על פי תכנית הדיגום: 4  
מספר בדיקות בפועל: 4  
האם יש הסכם להזרמת שפכים חריגים, כן/לא: לא  
מספר דיגומים שנמצאו שפכים חריגים: 1  
מספר דיגומים שנמצאו שפכים אסורים: 1  
מספר הדיגומים שלא נמצאו חריגות (אסורים או חריגים): 3  
הערות:

שם המפעל: שומלי חאלד – מוסך.  
כתובת המפעל: בעלי המלאכה 19 חדרה.  
מגזר תעשייתי לפי התוספת השלישית: מוסך.  
אופן הדיגום (חטף/מורכב): חטף.  
כמות מים/שפכים שנתית: 81.62

מספר בדיקות שנתי מתוכנן על פי תכנית הדיגום: 2  
מספר בדיקות בפועל: 2  
האם יש הסכם להזרמת שפכים חריגים, כן/לא: לא.  
מספר דיגומים שנמצאו שפכים חריגים: 0  
מספר דיגומים שנמצאו שפכים אסורים: 2  
מספר הדיגומים שלא נמצאו חריגות (אסורים או חריגים): 0

שם המפעל: המוסך של קובי.  
כתובת המפעל: בעלי המלאכה 13 חדרה.  
מגזר תעשייתי לפי התוספת השלישית: מוסך.  
אופן הדיגום (חטף/מורכב): חטף.  
כמות מים/שפכים שנתית: 152.46  
מספר בדיקות שנתי מתוכנן על פי תכנית הדיגום: 2  
מספר בדיקות בפועל: 2  
האם יש הסכם להזרמת שפכים חריגים, כן/לא: לא.  
מספר דיגומים שנמצאו שפכים חריגים: 1  
מספר דיגומים שנמצאו שפכים אסורים: 1  
מספר הדיגומים שלא נמצאו חריגות (אסורים או חריגים): 1

שם המפעל: מרכז שרות עדי.  
כתובת המפעל: האומן 2 חדרה.  
מגזר תעשייתי לפי התוספת השלישית: מוסך.  
אופן הדיגום (חטף/מורכב): חטף.  
כמות מים/שפכים שנתית: 246  
מספר בדיקות שנתי מתוכנן על פי תכנית הדיגום: 2  
מספר בדיקות בפועל: 2  
האם יש הסכם להזרמת שפכים חריגים, כן/לא: לא  
מספר דיגומים שנמצאו שפכים חריגים: 2  
מספר דיגומים שנמצאו שפכים אסורים: 2  
מספר הדיגומים שלא נמצאו חריגות (אסורים או חריגים): 0

שם המפעל: מוסך קליל  
כתובת המפעל: צה"ל 48 חדרה.  
מגזר תעשייתי לפי התוספת השלישית: מוסך.  
אופן הדיגום (חטף/מורכב): חטף.  
כמות מים/שפכים שנתית: 295

מספר בדיקות שנתי מתוכנן על פי תכנית הדיגום: 2  
מספר בדיקות בפועל: 2  
האם יש הסכם להזרמת שפכים חריגים, כן/לא: לא.  
מספר דיגומים שנמצאו שפכים חריגים: 1  
מספר דיגומים שנמצאו שפכים אסורים: 2  
מספר הדיגומים שלא נמצאו חריגות (אסורים או חריגים): 0

שם המפעל: מ.ב.ב אירועים (ארמון דוד).  
כתובת המפעל: הנשיא ויצמן 75 חדרה.  
מגזר תעשייתי לפי התוספת השלישית: אולם אירועים.  
אופן הדיגום (חטף/מורכב): חטף.  
כמות מים/שפכים שנתיים: 3121

מספר בדיקות שנתי מתוכנן על פי תכנית הדיגום: 4  
מספר בדיקות בפועל: 0  
האם יש הסכם להזרמת שפכים חריגים, כן/לא: לא.  
מספר דיגומים שנמצאו שפכים חריגים: 0  
מספר דיגומים שנמצאו שפכים אסורים: 0  
מספר הדיגומים שלא נמצאו חריגות (אסורים או חריגים): 0  
הערות

שם המפעל: גאיה אירועי יוקרה.  
כתובת המפעל: המסגר 14 חדרה.  
מגזר תעשייתי לפי התוספת השלישית: אולם אירועים.  
אופן הדיגום (חטף/מורכב): חטף.  
כמות מים/שפכים שנתיים: 4772

מספר בדיקות שנתי מתוכנן על פי תכנית הדיגום: 4  
מספר בדיקות בפועל: 0  
האם יש הסכם להזרמת שפכים חריגים, כן/לא: לא.  
מספר דיגומים שנמצאו שפכים חריגים: 0  
מספר דיגומים שנמצאו שפכים אסורים: 0  
מספר הדיגומים שלא נמצאו חריגות (אסורים או חריגים): 0  
הערות: לא הושלם מספר הדיגומים בתכנון בהתאם להנחיות הפחתה ואי ביצוע דיגומים של המשרד להגנס/רשות המים, מחלת הקורונה

שם המפעל: קסליו.

**כתובת המפעל:** הזגג 19 חדרה.  
**מגזר תעשייתי לפי התוספת השלישית:** אולם אירועים.  
**אופן הדיגום (חטף/מורכב):** חטף.  
**כמות מים/שפכים שנתית:** 11858  
**מספר בדיקות שנתי מתוכנן על פי תכנית הדיגום:** 4  
**מספר בדיקות בפועל:** 0  
**האם יש הסכם להזרמת שפכים חריגים, כן/לא:** לא.  
**מספר דיגומים שנמצאו שפכים חריגים:** 0  
**מספר דיגומים שנמצאו שפכים אסורים:** 0  
**מספר הדיגומים שלא נמצאו חריגות (אסורים או חריגים):** 0  
**הערות:** לא הושלם מספר הדיגומים בתכנון בהתאם להנחיות הפחתה ואי ביצוע דיגומים של המשרד להגנס/רשות המים, מחלת הקורונה

**שם המפעל:** יעקובי ספיר מזון בע"מ (אופרה).  
**כתובת המפעל:** הנשיא ויצמן 61 חדרה.  
**מגזר תעשייתי לפי התוספת השלישית:** מסעדה.  
**אופן הדיגום (חטף/מורכב):** חטף.  
**כמות מים/שפכים שנתית:** 3385.59  
**מספר בדיקות שנתי מתוכנן על פי תכנית הדיגום:** 4  
**מספר בדיקות בפועל:** 1  
**האם יש הסכם להזרמת שפכים חריגים, כן/לא:** לא  
**מספר דיגומים שנמצאו שפכים חריגים:** 1  
**מספר דיגומים שנמצאו שפכים אסורים:** 0  
**מספר הדיגומים שלא נמצאו חריגות (אסורים או חריגים):** 0  
**הערות:** לא הושלם מספר הדיגומים בתכנון בהתאם להנחיות הפחתה ואי ביצוע דיגומים של המשרד להגנס/רשות המים, מחלת הקורונה

**שם המפעל:** המטבח של רוחה.  
**כתובת המפעל:** אוסטרייה מאיר 2  
**מגזר תעשייתי לפי התוספת השלישית:** מסעדה.  
**אופן הדיגום (חטף/מורכב):** חטף.  
**כמות מים/שפכים שנתית:** 347  
**מספר בדיקות שנתי מתוכנן על פי תכנית הדיגום:** 4  
**מספר בדיקות בפועל:** 2

האם יש הסכם להזרמת שפכים חריגים, כן/לא: לא.  
מספר דיגומים שנמצאו שפכים חריגים: 2  
מספר דיגומים שנמצאו שפכים אסורים: 2  
מספר הדיגומים שלא נמצאו חריגות (אסורים או חריגים): 0  
הערות: בית העסק פעל לסירוגין בעקבות משבר הקורונה, על כן בחלק  
מחודשי השנה לא היתה הזרמת שפכים, על כן לא נדגם.

שם המפעל: רפי בצומת  
כתובת המפעל: מנאי 3 חדרה.  
מגזר תעשייתי לפי התוספת השלישית: מסעדה.  
אופן הדיגום (חטף/מורכב): חטף  
כמות מים/שפכים שנתית: 1199.64  
מספר בדיקות שנתי מתוכנן על פי תכנית הדיגום: 4  
מספר בדיקות בפועל: 2  
האם יש הסכם להזרמת שפכים חריגים, כן/לא: לא.  
מספר דיגומים שנמצאו שפכים חריגים: 0  
מספר דיגומים שנמצאו שפכים אסורים: 0  
מספר הדיגומים שלא נמצאו חריגות (אסורים או חריגים): 2  
הערות: לא הושלם מספר הדיגומים בתכנון בהתאם להנחיות הפחתה ואי ביצוע  
דיגומים של המשרד להגנס/רשות המים, מחלת הקורונה

שם המפעל: שופרסל ארבע אגודות  
כתובת המפעל: שמוטקין בנימין 30  
מגזר תעשייתי לפי התוספת השלישית: מסעדות  
אופן הדיגום (חטף/מורכב): חטף.  
כמות מים/שפכים שנתית: 3558.65  
מספר בדיקות שנתי מתוכנן על פי תכנית הדיגום: 4  
מספר בדיקות בפועל: 1  
האם יש הסכם להזרמת שפכים חריגים, כן/לא: לא.  
מספר דיגומים שנמצאו שפכים חריגים: 1  
מספר דיגומים שנמצאו שפכים אסורים: 1  
מספר הדיגומים שלא נמצאו חריגות (אסורים או חריגים): 0  
הערות: לא הושלם מספר הדיגומים בתכנון בהתאם להנחיות הפחתה ואי ביצוע  
דיגומים של המשרד להגנס/רשות המים, מחלת הקורונה

**שם המפעל:** יעל אופרה י מ בע"מ  
**כתובת המפעל:** החרש 5 חדרה  
**מגזר תעשייתי לפי התוספת השלישית:** מפעל מזון  
**אופן הדיגום (חטף/מורכב):** חטף.  
**כמות מים/שפכים שנתית:** 2341  
**מספר בדיקות שנתי מתוכנן על פי תכנית הדיגום:** 4  
**מספר בדיקות בפועל:** 4  
**האם יש הסכם להזרמת שפכים חריגים, כן/לא:** לא.  
**מספר דיגומים שנמצאו שפכים חריגים:** 4  
**מספר דיגומים שנמצאו שפכים אסורים:** 0  
**מספר הדיגומים שלא נמצאו חריגות (אסורים או חריגים):** 0

**שם המפעל:** סונוול ישראל בע"מ (גיא)  
**כתובת המפעל:** חדרה  
**מגזר תעשייתי לפי התוספת השלישית:** תחנת דלק.  
**אופן הדיגום (חטף/מורכב):** חטף.  
**כמות מים/שפכים שנתית:** 227.58  
**מספר בדיקות שנתי מתוכנן על פי תכנית הדיגום:** 2  
**מספר בדיקות בפועל:** 2  
**האם יש הסכם להזרמת שפכים חריגים, כן/לא:** לא.  
**מספר דיגומים שנמצאו שפכים חריגים:** 0  
**מספר דיגומים שנמצאו שפכים אסורים:** 0  
**מספר הדיגומים שלא נמצאו חריגות (אסורים או חריגים):** 2

**שם המפעל:** סונוול ישראל בע"מ (גני טובה)  
**כתובת המפעל:** חדרה  
**מגזר תעשייתי לפי התוספת השלישית:** תחנת דלק.  
**אופן הדיגום (חטף/מורכב):** חטף.  
**כמות מים/שפכים שנתית:** 255  
**מספר בדיקות שנתי מתוכנן על פי תכנית הדיגום:** 2  
**מספר בדיקות בפועל:** 2  
**האם יש הסכם להזרמת שפכים חריגים, כן/לא:** לא.  
**מספר דיגומים שנמצאו שפכים חריגים:** 0  
**מספר דיגומים שנמצאו שפכים אסורים:** 0  
**מספר הדיגומים שלא נמצאו חריגות (אסורים או חריגים):** 2



**שם המפעל:** סונוול ישראל בע"מ (תחנה 2264)  
**כתובת המפעל:** חדרה  
**מגזר תעשייתי לפי התוספת השלישית:** תחנת דלק.  
**אופן הדיגום (חטף/מורכב):** חטף.  
**כמות מים/שפכים שנתית:** 386  
**מספר בדיקות שנתי מתוכנן על פי תכנית הדיגום:** 4  
**מספר בדיקות בפועל:** 4  
**האם יש הסכם להזרמת שפכים חריגים, כן/לא:** לא.  
**מספר דיגומים שנמצאו שפכים חריגים:** 0  
**מספר דיגומים שנמצאו שפכים אסורים:** 0  
**מספר הדיגומים שלא נמצאו חריגות (אסורים או חריגים):** 4

**שם המפעל:** סונוול ישראל בע"מ (ענבר)  
**כתובת המפעל:** חדרה  
**מגזר תעשייתי לפי התוספת השלישית:** תחנת דלק.  
**אופן הדיגום (חטף/מורכב):** חטף.  
**כמות מים/שפכים שנתית:** 879  
**מספר בדיקות שנתי מתוכנן על פי תכנית הדיגום:** 4  
**מספר בדיקות בפועל:** 4  
**האם יש הסכם להזרמת שפכים חריגים, כן/לא:** לא.  
**מספר דיגומים שנמצאו שפכים חריגים:** 0  
**מספר דיגומים שנמצאו שפכים אסורים:** 0  
**מספר הדיגומים שלא נמצאו חריגות (אסורים או חריגים):** 4

**שם המפעל:** סונוול ישראל בע"מ (קפלן)  
**כתובת המפעל:** חדרה  
**מגזר תעשייתי לפי התוספת השלישית:** תחנת דלק.  
**אופן הדיגום (חטף/מורכב):** חטף.  
**כמות מים/שפכים שנתית:** 386  
**מספר בדיקות שנתי מתוכנן על פי תכנית הדיגום:** 2  
**מספר בדיקות בפועל:** 2  
**האם יש הסכם להזרמת שפכים חריגים, כן/לא:** לא.  
**מספר דיגומים שנמצאו שפכים חריגים:** 0  
**מספר דיגומים שנמצאו שפכים אסורים:** 0  
**מספר הדיגומים שלא נמצאו חריגות (אסורים או חריגים):** 2

**שם המפעל:** סונוול ישראל בע"מ (צה"ל)  
**כתובת המפעל:** חדרה  
**מגזר תעשייתי לפי התוספת השלישית:** תחנת דלק.  
**אופן הדיגום (חטף/מורכב):** חטף.  
**כמות מים/שפכים שנתית:** 175  
**מספר בדיקות שנתי מתוכנן על פי תכנית הדיגום:** 2  
**מספר בדיקות בפועל:** 0  
**האם יש הסכם להזרמת שפכים חריגים, כן/לא:** לא.  
**מספר דיגומים שנמצאו שפכים חריגים:** 0  
**מספר דיגומים שנמצאו שפכים אסורים:** 0  
**מספר הדיגומים שלא נמצאו חריגות (אסורים או חריגים):** 0  
**הערות:** במהלך שנת הניטור בוצעו עוד חמישה ניסיונות דיגום נוספים אולם בשל סתימת קווי הולכה והצטברות צופת בשוחת הדיגום - לא נצפתה זרימה על כן לא נדגם

**שם המפעל:** פז חב נפט בע"מ.  
**כתובת המפעל:** חדרה.  
**מגזר תעשייתי לפי התוספת השלישית:** תחנת דלק.  
**אופן הדיגום (חטף/מורכב):** חטף.  
**כמות מים/שפכים שנתית:** 462  
**מספר בדיקות שנתי מתוכנן על פי תכנית הדיגום:** 4  
**מספר בדיקות בפועל:** 3  
**האם יש הסכם להזרמת שפכים חריגים, כן/לא:** לא.  
**מספר דיגומים שנמצאו שפכים חריגים:** 0  
**מספר דיגומים שנמצאו שפכים אסורים:** 0  
**מספר הדיגומים שלא נמצאו חריגות (אסורים או חריגים):** 3  
**הערות:** במהלך שנת הניטור בוצעו עוד שלושה ניסיונות דיגום נוספים אולם בשל סתימת קווי הולכה - לא נצפתה זרימה על כן לא נדגם

**שם המפעל:** טן חב לדלק בע"מ.  
**כתובת המפעל:** חדרה.  
**מגזר תעשייתי לפי התוספת השלישית:** תחנת דלק.  
**אופן הדיגום (חטף/מורכב):** חטף.

כמות מים/שפכים שנתית: 30.64  
מספר בדיקות שנתי מתוכנן על פי תכנית הדיגום: 2  
מספר בדיקות בפועל: 2  
האם יש הסכם להזרמת שפכים חריגים, כן/לא: לא.  
מספר דיגומים שנמצאו שפכים חריגים: 0  
מספר דיגומים שנמצאו שפכים אסורים: 1  
מספר הדיגומים שלא נמצאו חריגות (אסורים או חריגים): 1

שם המפעל: דור אלון (חדרה מזרח).  
כתובת המפעל: חדרה.  
מגזר תעשייתי לפי התוספת השלישית: תחנת דלק.  
אופן הדיגום (חטף/מורכב): חטף.  
כמות מים/שפכים שנתית:  
מספר בדיקות שנתי מתוכנן על פי תכנית הדיגום: 2  
מספר בדיקות בפועל: 2  
האם יש הסכם להזרמת שפכים חריגים, כן/לא: לא.  
מספר דיגומים שנמצאו שפכים חריגים: 1  
מספר דיגומים שנמצאו שפכים אסורים: 0  
מספר הדיגומים שלא נמצאו חריגות (אסורים או חריגים): 1

שם המפעל: דור אלון (פארק חדרה).  
כתובת המפעל: חדרה.  
מגזר תעשייתי לפי התוספת השלישית: תחנת דלק.  
אופן הדיגום (חטף/מורכב): חטף.  
כמות מים/שפכים שנתית: 2778  
מספר בדיקות שנתי מתוכנן על פי תכנית הדיגום: 2  
מספר בדיקות בפועל: 2  
האם יש הסכם להזרמת שפכים חריגים, כן/לא: לא.  
מספר דיגומים שנמצאו שפכים חריגים: 1  
מספר דיגומים שנמצאו שפכים אסורים: 0  
מספר הדיגומים שלא נמצאו חריגות (אסורים או חריגים): 1

שם המפעל: דור אלון (סופר אליאנס).  
כתובת המפעל: חדרה.  
מגזר תעשייתי לפי התוספת השלישית: תחנת דלק.  
אופן הדיגום (חטף/מורכב): חטף.  
כמות מים/שפכים שנתית: 66

מספר בדיקות שנתי מתוכנן על פי תכנית הדיגום: 2  
מספר בדיקות בפועל: 1  
האם יש הסכם להזרמת שפכים חריגים, כן/לא: לא.  
מספר דיגומים שנמצאו שפכים חריגים: 0  
מספר דיגומים שנמצאו שפכים אסורים: 0  
מספר הדיגומים שלא נמצאו חריגות (אסורים או חריגים): 1  
הערות: במהלך שנת הניטור בוצעו עוד חמישה ניסיונות דיגום נוספים אולם מפריד שמן דלק של התחנה היה מלא באופן חלקי מה שלא אפשר להזרמה יזומה של שפכים מתוכו.

שם המפעל: דלק מנטה (ירמולובסקי).  
כתובת המפעל: חדרה.  
מגזר תעשייתי לפי התוספת השלישית: תחנת דלק.  
אופן הדיגום (חטף/מורכב): חטף.  
כמות מים/שפכים שנתית: 1356  
מספר בדיקות שנתי מתוכנן על פי תכנית הדיגום: 2  
מספר בדיקות בפועל: 2  
האם יש הסכם להזרמת שפכים חריגים, כן/לא: לא.  
מספר דיגומים שנמצאו שפכים חריגים: 0  
מספר דיגומים שנמצאו שפכים אסורים: 0  
מספר הדיגומים שלא נמצאו חריגות (אסורים או חריגים): 2  
הערות:

שם המפעל: דלק מנטה (אדגו).  
כתובת המפעל: חדרה.  
מגזר תעשייתי לפי התוספת השלישית: תחנת דלק.  
אופן הדיגום (חטף/מורכב): חטף.  
כמות מים/שפכים שנתית: 124  
מספר בדיקות שנתי מתוכנן על פי תכנית הדיגום: 2  
מספר בדיקות בפועל: 2  
האם יש הסכם להזרמת שפכים חריגים, כן/לא: לא.  
מספר דיגומים שנמצאו שפכים חריגים: 0  
מספר דיגומים שנמצאו שפכים אסורים: 0  
מספר הדיגומים שלא נמצאו חריגות (אסורים או חריגים): 2

**שם המפעל:** א.ש.פלסט בע"מ.  
**כתובת המפעל:** בעלי המלאכה 10 חדרה.  
**מגזר תעשייתי לפי התוספת השלישית:** מפעל כימיה (פלסטיק).  
**אופן הדיגום (חטף/מורכב):** חטף.  
**כמות מים/שפכים שנתית:** 2542  
**מספר בדיקות שנתי מתוכנן על פי תכנית הדיגום:** 2  
**מספר בדיקות בפועל:** 2  
**האם יש הסכם להזרמת שפכים חריגים, כן/לא:** לא.  
**מספר דיגומים שנמצאו שפכים חריגים:** 0  
**מספר דיגומים שנמצאו שפכים אסורים:** 0  
**מספר הדיגומים שלא נמצאו חריגות (אסורים או חריגים):** 2

**שם המפעל:** סופר פוליצר  
**כתובת המפעל:** יצחק רבין חדרה.  
**מגזר תעשייתי לפי התוספת השלישית:** מסעדות  
**אופן הדיגום (חטף/מורכב):** חטף.  
**כמות מים/שפכים שנתית:** 2693  
**מספר בדיקות שנתי מתוכנן על פי תכנית הדיגום:** 4  
**מספר בדיקות בפועל:** 1  
**האם יש הסכם להזרמת שפכים חריגים, כן/לא:** לא.  
**מספר דיגומים שנמצאו שפכים חריגים:** 1  
**מספר דיגומים שנמצאו שפכים אסורים:** 0  
**מספר הדיגומים שלא נמצאו חריגות (אסורים או חריגים):** 0  
**הערות:** לא הושלם מספר הדיגומים בתכנון בהתאם להנחיות הפחתה ואי ביצוע דיגומים של המשרד להגנס/רשות המים, מחלת הקורונה

**שם המפעל:** אליאנס חב 92.  
**כתובת המפעל:** בעלי המלאכה 16 חדרה (אולם יצור)  
**מגזר תעשייתי לפי התוספת השלישית:** מפעל כימיה (צמיגים).  
**אופן הדיגום (חטף/מורכב):** מורכב.  
**כמות מים/שפכים שנתית:** 331  
**מספר בדיקות שנתי מתוכנן על פי תכנית הדיגום:** 2  
**מספר בדיקות בפועל:** 2  
**האם יש הסכם להזרמת שפכים חריגים, כן/לא:** לא.  
**מספר דיגומים שנמצאו שפכים חריגים:** 0

מספר דיגומים שנמצאו שפכים אסורים: 0  
מספר הדיגומים שלא נמצאו חריגות (אסורים או חריגים): 2  
הערות:

שם המפעל: אליאנס חב 92.  
כתובת המפעל: בעלי המלאכה 16 חדרה (מטבח)  
מגזר תעשייתי לפי התוספת השלישית: מפעל כימיה (צמיגים).  
אופן הדיגום (חטף/מורכב): מורכב.  
כמות מים/שפכים שנתיים: 207  
מספר בדיקות שנתי מתוכנן על פי תכנית הדיגום: 1  
מספר בדיקות בפועל: 1  
האם יש הסכם להזרמת שפכים חריגים, כן/לא: לא.  
מספר דיגומים שנמצאו שפכים חריגים: 0  
מספר דיגומים שנמצאו שפכים אסורים: 0  
מספר הדיגומים שלא נמצאו חריגות (אסורים או חריגים): 1  
הערות:

שם המפעל: איזנברג הידראוליקה.  
כתובת המפעל: רח' הזגג 1 חדרה.  
מגזר תעשייתי לפי התוספת השלישית: מפעל כימיה (מתכת).  
אופן הדיגום (חטף/מורכב): חטף.  
כמות מים/שפכים שנתיים: 1153  
מספר בדיקות שנתי מתוכנן על פי תכנית הדיגום: 4  
מספר בדיקות בפועל: 3  
האם יש הסכם להזרמת שפכים חריגים, כן/לא: לא.  
מספר דיגומים שנמצאו שפכים חריגים: 1  
מספר דיגומים שנמצאו שפכים אסורים: 0  
מספר הדיגומים שלא נמצאו חריגות (אסורים או חריגים): 2  
הערות: עקב אירועי גשם והצפות שוחת הדיגום, בחלק מחודשי השנה לא מתאפשר לבצע דיגום

שם המפעל: בי"ח הלל יפה.  
כתובת המפעל: חדרה.  
מגזר תעשייתי לפי התוספת השלישית: בית חולים.  
אופן הדיגום (חטף/מורכב): חטף.

כמות מים/שפכים שנתית: 186761  
מספר בדיקות שנתי מתוכנן על פי תכנית הדיגום: 4  
מספר בדיקות בפועל: 4  
האם יש הסכם להזרמת שפכים חריגים, כן/לא: לא.  
מספר דיגומים שנמצאו שפכים חריגים: 1  
מספר דיגומים שנמצאו שפכים אסורים: 1  
מספר הדיגומים שלא נמצאו חריגות (אסורים או חריגים): 3

שם המפעל: פינת הדג  
כתובת המפעל: שד' רוטשילד 26, חדרה  
מגזר תעשייתי לפי התוספת השלישית: מפעל מזון  
אופן הדיגום (חטף/מורכב): חטף  
כמות מים/שפכים שנתית: 872.77  
מספר בדיקות שנתי מתוכנן על פי תכנית הדיגום: 2  
מספר בדיקות בפועל: 2  
האם יש הסכם להזרמת שפכים חריגים, כן/לא: לא.  
מספר דיגומים שנמצאו שפכים חריגים: 1  
מספר דיגומים שנמצאו שפכים אסורים: 1  
מספר הדיגומים שלא נמצאו חריגות (אסורים או חריגים): 1  
הערות:

שם המפעל: שטיפת רכבים לב חדרה  
כתובת המפעל: חדרה  
מגזר תעשייתי לפי התוספת השלישית: מפעל מזון  
אופן הדיגום (חטף/מורכב): חטף  
כמות מים/שפכים שנתית: 256  
מספר בדיקות שנתי מתוכנן על פי תכנית הדיגום: 4  
מספר בדיקות בפועל: 2  
האם יש הסכם להזרמת שפכים חריגים, כן/לא: לא.  
מספר דיגומים שנמצאו שפכים חריגים: 1  
מספר דיגומים שנמצאו שפכים אסורים: 1  
מספר הדיגומים שלא נמצאו חריגות (אסורים או חריגים): 1  
הערות: במהלך שנת הניטור בוצעו עוד שלושה ניסיונות דיגום נוספים. בחלק מחודשי השנה בית העסק היה סגור בשל משבר הקורונה, וכן פיצוץ במפריד לא איפשרה את ביצוע הדיגום התקין.

**שם המפעל:** א.פ.צ שרותי רכב- סוזוקי  
**כתובת המפעל:** חדרה  
**מגזר תעשייתי לפי התוספת השלישית:** מוסכים  
**אופן הדיגום (חטף/מורכב):** חטף  
**כמות מים/שפכים שנתית:** 189.55  
**מספר בדיקות שנתי מתוכנן על פי תכנית הדיגום:** 2  
**מספר בדיקות בפועל:** 2  
**האם יש הסכם להזרמת שפכים חריגים, כן/לא:** לא.  
**מספר דיגומים שנמצאו שפכים חריגים:** 2  
**מספר דיגומים שנמצאו שפכים אסורים:** 2  
**מספר הדיגומים שלא נמצאו חריגות (אסורים או חריגים):** 0  
**הערות:**

**שם המפעל:** אורלי משאבי אנרגיה (דלק אולגה)  
**כתובת המפעל:** חדרה  
**מגזר תעשייתי לפי התוספת השלישית:** תחנת דלק  
**אופן הדיגום (חטף/מורכב):** חטף  
**כמות מים/שפכים שנתית:** 1168.5  
**מספר בדיקות שנתי מתוכנן על פי תכנית הדיגום:** 2  
**מספר בדיקות בפועל:** 1  
**האם יש הסכם להזרמת שפכים חריגים, כן/לא:** לא.  
**מספר דיגומים שנמצאו שפכים חריגים:** 0  
**מספר דיגומים שנמצאו שפכים אסורים:** 0  
**מספר הדיגומים שלא נמצאו חריגות (אסורים או חריגים):** 1  
**הערות:** במהלך שנת הניטור בוצעו עוד חמישה ניסיונות דיגום נוספים אולם בשל סתימת קווי הולכה והצפת שוחת הדיגום לא היה ניתן לבצע דיגום תקין.